



CarPort Diagnosebericht

CarPort Version	2.2.12	Diagnoseinterface	ECU-Emulator
Datum/Uhrzeit	11.11.2018 13:41	SystemID	KARP237DE6V73I3K25

Motorelektronik (0x01)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	038 906 012 AP	Beschreibung	1,9l R4 EDC G000SG 2807
Zusatzinfo	WVWZZZ1JZ01234504	VWZ7Z0A0123456	
Codierung	00002		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 00028		

Kommunikation			
Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281	Baudrate	10400

Zusätzliche Informationen	
VIN	WVWZZZ1JZ01234504

Fehler	
18047 - P1639 Geber 1/2 für Gaspedalstellung (G185,G79)	
unplausibles Signal, 35-00	
17664 - P1256 Geber für Kühlmitteltemp. (G62)	
Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus, 35-00	
17564 - P1156 Geber für Saugrohrdruck (G71)	
Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, 35-00	
17932 - P1524 Kraftstoffpumpenrelais (J17)	
Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, 35-10, sporadisch	
19561 - P3105 Umschaltventil für Saugrohrklappe (N239)	
Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, 35-10, sporadisch	

Bremsenelektronik (0x03)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	1C0 907 379	Beschreibung	ESP 20 CAN V005
Codierung	18945		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 01317		

Kommunikation			
Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281	Baudrate	10400

Keine gespeicherten Fehler

Klima-/ Heizungselektronik (0x08)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	3B1 907 044 C	Beschreibung	CLIMATRONIC C 0.7.0
Codierung	01000		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 01317		

Kommunikation			
Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281	Baudrate	10400

Keine gespeicherten Fehler

Airbag (0x15)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	6Q0 909 605	Beschreibung	A 27 AIRBAG VW5 01 0006
Codierung	12855		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 43192		

Kommunikation			
Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281	Baudrate	10400

Keine gespeicherten Fehler

Schalttafeleinsatz (0x17)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1J5 920 845 C	Beschreibung	A4-KOMBIINSTR. VDO V09
Zusatzinfo	IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2768244		
Codierung	01112		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 00000		

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281	Baudrate	10400

Fehler

01039 Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige (G2)
Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus, sporadisch

Diagnoseinterface für Datenbus (0x19)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	6N0 909 901	Beschreibung	Gateway K<->CAN 0001
Codierung	00006		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 00028		

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281	Baudrate	10400

Keine gespeicherten Fehler

OBD II (0x33)

Kommunikation

Protokoll	OBD-2	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP2000	Baudrate	10400

Prüfbereitschaft kontinuierlich überwachte Systeme

Fehlzündung	✓ Bereit	Abgasrelevante Komponenten	✓ Bereit
Einspritzsystem	✓ Bereit		

Prüfbereitschaft sporadisch überwachte Systeme

Katalysator	✓ Bereit	Klimaanlage	— Nicht unterstützt
Katalysator Heizung	— Nicht unterstützt	Lambdasonden	✓ Bereit
Kraftstoffverdunstungssystem	— Nicht unterstützt	Lambdasonden Heizung	✓ Bereit
Sekundärluftsystem	— Nicht unterstützt	Abgasrückführung	— Nicht unterstützt

Keine gespeicherten Fehler

Zentralmodul Komfortsystem (0x46)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1J0 959 799 AH	Beschreibung	0E Zentral-SG Komf. 0001
Zusatzinfo	1J1959801C 4E Türsteuerger. FS0002r 1J1959802D 4E Türsteuerger. BF0002B 1J4959811C 4E Türsteuerger. HL0002r 1J4959812C 4E Türsteuerger. HR0002r		
Codierung	04097		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 00028		

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281	Baudrate	10400

Fehler

00943 beheizbarer Aussenspiegel Fahrerseite (Z4)

00944 beheizbarer Aussenspiegel Beifahrerseite (Z5)

Radio (0x56)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1J0 035 186 E	Beschreibung	Radio BNO	0005
Codierung	03401			
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 01317			

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281	Baudrate	10400

Keine gespeicherten Fehler